



Material and Energy Balances

PP1



$$F_{\text{tot}}^0 = 100 \text{ mol/s}$$

$$\Rightarrow F_{\text{C}_2\text{H}_4}^0 = 8\% \cdot 100 = 8 \text{ mol/s}$$

$$F_{\text{O}_2}^0 = 21\% \cdot (100\% - 8\%) \cdot 100 = 19,32 \text{ mol/s}$$

$$F_{\text{N}_2}^0 = 79\% \cdot (100\% - 8\%) \cdot 100 = 72,68 \text{ mol/s}$$

$$R_1 = 40\% \cdot F_{\text{C}_2\text{H}_4}^0 = 3,2 \text{ mol/s}$$

$$R_2 = 30\% \cdot F_{\text{C}_2\text{H}_4}^0 = 2,4 \text{ mol/s}$$

Kan nu beräkna sammansättningen i (1).

$$\blacktriangleright F_{\text{C}_2\text{H}_4}^1 = F_{\text{C}_2\text{H}_4}^0 + \nu_1 R_1 + \nu_2 R_2 = 8 - 3,2 - 2,4 = 2,4 \text{ mol/s}$$

$$\blacktriangleright F_{\text{O}_2}^1 = F_{\text{O}_2}^0 + \nu_1 R_1 + \nu_2 R_2 = 19,32 - \frac{1}{2} \cdot 3,2 - 3 \cdot 2,4 = 10,52 \text{ mol/s}$$

$$\blacktriangleright F_{\text{N}_2}^1 = F_{\text{N}_2}^0 = 72,68 \text{ mol/s}$$

$$\blacktriangleright F_{\text{C}_2\text{H}_4\text{O}}^1 = \nu_1 R_1 = 1 \cdot 3,2 = 3,2 \text{ mol/s}$$

$$\blacktriangleright F_{\text{CO}_2}^1 = \nu_2 R_2 = 2 \cdot 2,4 = 4,8 \text{ mol/s}$$

$$\blacktriangleright F_{\text{H}_2\text{O}}^1 = \nu_2 R_2 = 2 \cdot 2,4 = 4,8 \text{ mol/s}$$

Vet nu sammansättningen av inflödet och utflödet:

$$\text{In} \begin{cases} \text{C}_2\text{H}_4 - 8 \text{ mol/s} \\ \text{O}_2 - 19,32 \text{ mol/s} \\ \text{N}_2 - 72,68 \text{ mol/s} \end{cases}$$

$$\text{Ut} \begin{cases} \text{C}_2\text{H}_4 - 2,4 \text{ mol/s} \\ \text{O}_2 - 10,52 \text{ mol/s} \\ \text{N}_2 - 72,68 \text{ mol/s} \\ \text{C}_2\text{H}_4\text{O} - 3,2 \text{ mol/s} \\ \text{CO}_2 - 4,8 \text{ mol/s} \\ \text{H}_2\text{O} - 4,8 \text{ mol/s} \end{cases}$$

För att bestämma hur mycket energi som frigörs, ställer vi upp en energibalans.

$$\overset{s.s}{\cancel{Ack}} = In - Ut + Prod - \text{Kylning}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Kylning} = In - Ut + Prod}$$

$$In = (T_{in} - T_{ref}) \cdot \sum_i F_{i0} \cdot \tilde{c}_{p,i} = (200 - 25)(8 \cdot 52,4 + 19,32 \cdot 30,1 + 72,68 \cdot 29,3)$$

$$= \underline{547,8 \text{ kW}}$$

$$Ut = (T_{ut} - T_{ref}) \cdot \sum_i F_{i1} \cdot \tilde{c}_{p,i} = (260 - 25)(2,4 \cdot 52,4 + 10,52 \cdot 30,1 + 72,68 \cdot 29,3 + 3,2 \cdot 64,2 + 4,8 \cdot 41,6 + 4,8 \cdot 34,3) = \underline{738,3 \text{ kW}}$$

$$Prod: \Delta H_{R1} = \sum_i \nu_{i1} \cdot (\Delta H_f^\circ)_i = (-1) \cdot 52,3 \cdot 10^3 + (-\frac{1}{2}) \cdot 0 + 1(-51,0 \cdot 10^3) =$$

$$= -103,3 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{R2} = \sum_i \nu_{i2} \cdot (\Delta H_f^\circ)_i = (-1) \cdot 52,3 \cdot 10^3 + (-3) \cdot 0 + 2 \cdot (-393,7 \cdot 10^3) + 2(-241,8 \cdot 10^3) =$$


$$= -1323,3$$

$$\Rightarrow Prod = R_1 \cdot \Delta H_{R1} + R_2 \cdot \Delta H_{R2} = 3,2 \cdot 103,3 + 2,4 \cdot 1323,3 =$$

$$= \underline{3506,48 \text{ kW}}$$

$$\therefore \text{Kylning} = In - Ut + Prod = 547,8 - 738,3 + 3506,48 = 3315,98 \text{ kW}$$

Svar: Reaktorn måste kylas med effekten 3316 kW för att temperaturen ska hållas vid  $260^\circ\text{C}$

PP2

Beräkna  $a, b, c, d$ , givet  $F_0$ .

5% av butan reagerar, utbytet av bildad butan är 50%.

$$\Rightarrow \text{Reagerad butan: } 0,05(F_0 + d)$$

$$\text{Bildad buten: } 0,5 \cdot 0,05(F_0 + d)$$

Materialbalanser över hela systemet ( $0 = \text{In} - \text{Ut} + \text{Prod} - \text{Kons}$ )

$$\triangleright \text{Butan: } F_0 - 0 - 0,05(F_0 + d) = 0 \Rightarrow \underline{d = 19 F_0 \text{ mol/s}}$$

$$\triangleright \text{Buten } 0 - a + 0,5 \cdot 0,05(F_0 + 19 F_0) \Rightarrow \underline{a = 0,5 F_0 \text{ mol/s}}$$

$$\triangleright \text{Väte } 10F_0 - 8 \cdot 0,5 F_0 - b(4 \cdot 0,05 + 6 \cdot 0,15 + 4 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,7) = 0$$

$$\Rightarrow \underline{b = 2,07 F_0 \text{ mol/s}}$$

$$\triangleright \text{Kol } 4 \cdot F_0 - a \cdot 4 - b(0,05 + 2 \cdot 0,15 + 2 \cdot 0,1) - c = 0$$

$$4F_0 - 2F_0 - 2,07 F_0 \cdot 0,55 - c = 0$$

$$\Rightarrow \underline{c = 0,86 F_0 \text{ mol/s}}$$

PP4

a) Material balans över hela systemet:  $(In - Ut + Prod - Kons) = 0$ 

$$\triangleright \text{Protein: } 2,3 \cdot 0,45 - F_{\text{prot}}^{ut} + 0 - 0 = 0 \Rightarrow F_{\text{prot}}^{ut} = 1,035 \text{ kg/min}$$

$$\triangleright \text{Fibrer: } 2,3 \cdot 0,18 - F_{\text{fibr.}}^{ut} + 0 - 0 = 0 \Rightarrow F_{\text{fibr.}}^{ut} = 0,414 \text{ kg/min}$$

$$\begin{cases} F_{\text{tot}}^{ut} = 1,035 + 0,414 + F_{\text{hexan}}^{ut} \\ F_{\text{hexan}}^{ut} = 0,03 \cdot F_{\text{tot}}^{ut} \end{cases} \Rightarrow F_{\text{tot}}^{ut} = \frac{1,035 + 0,414}{1 - 0,03} = 1,494 \text{ kg/min}$$

$$\text{Andel Protein: } \frac{1,035}{1,494} = 69,3\%$$

$$\text{Andel Fibrer: } \frac{0,414}{1,494} = 27,7\%$$


$$\text{Andel hexan: } 3\%$$

$$\text{b) } \triangleright \text{Olja: } 2,3 \cdot 0,37 - F_{\text{olja}}^{ut} = 0 \Rightarrow F_{\text{olja}}^{ut} = 0,851 \text{ kg/min}$$

$$\text{c) } \triangleright \text{Hexan: } F_{\text{hex}}^s - 0,03 \cdot 1,494 = 0 \Rightarrow F_{\text{hex}}^s = 0,045 \text{ kg/min}$$

$$\text{Svar: a) } F^2 = 1,494 \text{ kg/min b) } F^6 = 0,851 \text{ kg/min, } F^5 = 0,045 \text{ kg/min}$$

PP5



Material balans

$$\underline{\text{Fe}_2\text{S}_2}: F_{\text{FeS}_2}^0 - 4R = 0 \Rightarrow R = \frac{1}{4} F_{\text{FeS}_2}^0 = \frac{1}{4} \cdot 0,85 \cdot \frac{1000}{120} \cdot 10^3 = 1770,8 \text{ mol/h}$$

$$F_{\text{O}_2}^0 = \frac{11}{4} \cdot F_{\text{FeS}_2}^0 \cdot 3 = 58,4 \text{ kmol/h}$$

$$\Rightarrow F_{\text{N}_2}^0 = \frac{79}{21} \cdot F_{\text{O}_2}^0 = 219,8 \text{ kmol/h}$$

$$\Rightarrow F_{\text{O}_2}^1 = \frac{2}{3} \cdot F_{\text{O}_2}^0 = 38,9 \text{ kmol/h}$$

$$F_{\text{N}_2}^1 = F_{\text{N}_2}^0 = 219,8 \text{ kmol/h}$$

$$F_{\text{SO}_2}^1 = 8R = 14,2 \text{ kmol/h}$$

$$\text{Fast form (} F_{\text{Fe}_2\text{O}_3}^1 = 2R = 3,542 \text{ kmol/h)}$$

$$F_{\text{FeS}_2}^0 = 0,85 \cdot \frac{1000}{120} \cdot 10^3 = 7083 \text{ mol/h}$$

$$F_{\text{Gångert}}^0 = 0,15 \cdot \frac{1000}{120} \cdot 10^3 = 1250 \text{ mol/h}$$

$F_{\text{tot}}^1 = 2779 \text{ kmol/h}$
Andel $\text{SO}_2$ : $\frac{14,2}{273} = 5,2\%$
Andel $\text{O}_2$ : $\frac{38,9}{273} = 14,3\%$
Andel $\text{N}_2$ : $\frac{219,8}{273} = 80,5\%$

PP5 forts. Energi balans:  $In - Ut + Prod = 0$


► Prod:  $R \cdot (-\Delta H_R) = 1770,8 \cdot 1659 \cdot 10^3 \frac{J}{h} = 2,938 \cdot 10^9 J/h = 2,938 \text{ MW}$

► In:  $In = (800 - 800) \cdot \sum F_j \cdot \tilde{c}_{p,j} = 0$



► Ut:  $Ut = (T_{ut} - 800) \cdot \sum F_j \cdot \tilde{c}_{p,j} = (T_{ut} - 800) \cdot \left[ \frac{\text{mol}}{h} \cdot k \cdot \frac{J}{\text{mol} \cdot K} = J/h \right]$   
 $= (T_{ut} - 800) \cdot (38,9 \cdot 35 + 219,8 \cdot 35 + 14,2 \cdot 40 + 3,542 \cdot 180 + 150 \cdot 20) \cdot 10^3$   
 $= (T_{ut} - 800) = 10,56 \cdot 10^6 J/h$

$\Rightarrow T_{ut} = 800 + \frac{2,938 \cdot 10^9}{11,51 \cdot 10^6} K = 1078 K$

PP10



$N_{NaCl}^0 = \frac{1000}{58,94} = 17,11 \text{ kmol}$



(1) NaCl:  $N_{NaCl}^0 - N_{NaCl}^1 - R_1 - R_2 = 0 \Rightarrow 17,11 - R_1 - R_2 = 0,0421 \cdot N^1$

(2) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>:  $N_{H_2SO_4}^0 - N_{H_2SO_4}^1 - R_1 = 0 \Rightarrow N_{H_2SO_4}^0 = R_1$

(3) NaHSO<sub>4</sub>:  $N_{NaHSO_4}^0 - N_{NaHSO_4}^1 + R_1 - R_2 = 0 \Rightarrow R_1 - R_2 = 0,0495 \cdot N^1$

(4) H<sub>2</sub>O:  $N_{H_2O}^0 - N_{H_2O}^1 - N_{H_2O}^2 = 0 \Rightarrow N_{H_2O}^0 = N_{H_2O}^2 + 0,0939 \cdot N^1$

(5) HCl:  $N_{HCl}^0 - N_{HCl}^1 - N_{HCl}^2 + R_1 + R_2 = 0 \Rightarrow R_1 + R_2 = N_{HCl}^2 + 0,0136 \cdot N^1$

(6) Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>:  $N_{Na_2SO_4}^0 - N_{Na_2SO_4}^1 + R_2 = 0 \Rightarrow R_2 = 0,8088 \cdot N^1$



(1), (3), (6)  $\Rightarrow \begin{cases} R_1 + R_2 + 0,0421 N^1 = 17,11 \\ R_1 - R_2 - 0,0495 N^1 = 0 \\ 0 + R_2 - 0,8088 N^1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} R_1 = 8,592 \text{ kmol} \\ R_2 = 8,092 \text{ kmol} \\ N^1 = 10,105 \text{ kmol} \end{matrix}$  AirWolf

Tillsatt H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>:  $N_{H_2SO_4}^0 = R_1 = 8,592 \text{ kmol} \Rightarrow m = 842,76 \text{ kg} \Rightarrow \text{Tillsatt syra} = \frac{842,76}{0,75} = 1124 \text{ kg}$

Bildad HCl:  $R^1 + R^2 - 0,0136 \cdot N^1 = 16,55 \text{ kmol}$

Andel salt i R<sub>1</sub>:  $\frac{R_1}{N_{NaCl}^0} = \frac{8,592}{17,11} = 50,21\%$

PPII a)



$$\underline{CS_2} \quad 0 - N_{CS_2}^0 + R = 0 \Rightarrow R = 1 \text{ mol}$$

$$\underline{H_2S} \quad 0 - N_{H_2S}^0 + 2R = 0 \Rightarrow N_{H_2S}^0 = 2 \text{ mol}$$

$$\underline{S_8} \quad N_{S_8}^0 - \frac{1}{2} R = 0 \Rightarrow N_{S_8}^0 = \frac{1}{2} \text{ mol}$$

$$\underline{CH_4} \quad N_{CH_4}^0 = 3 \cdot N_{S_8}^0 = \frac{3}{2} \text{ mol} \quad N_{CH_4}^0 - N_{CH_4}^1 - R = 0 \Rightarrow N_{CH_4}^1 = \frac{1}{2} \text{ mol}$$

$$\text{Energibalans: } In - Ut + \text{Prod} + \text{Värmning} = 0$$

$$In = (N_{S_8}^0 \cdot C_{PS_8(l)}) (220 - 175) = 659,25 \text{ J}$$

$$Ut = (N_{CH_4}^1 \cdot C_{PCH_4} + N_{H_2S}^1 \cdot C_{PH_2S} + N_{CS_2}^1 \cdot C_{PCS_2}) (250 - 175) = 9907,5 \text{ J}$$

$$\text{Prod} = -92000 \text{ J}$$

$$\text{Värmning} = Ut - In - \text{Prod} = 9907,5 - 659,25 + 92000 = 101,25 \text{ kJ}$$

$$b) E_{\text{metan}} = (700 - 175) \cdot N_{CH_4}^0 \cdot C_{PCH_4} = 32917,5 \text{ J}$$

$$E_{\text{svavel}} = (700 - 250) \cdot N_{S_8}^0 \cdot C_{PS_8(g)} + N_{S_8}^0 \cdot \Delta H_{vap} + (250 - 220) \cdot N_{S_8}^0 \cdot C_{PS_8(l)} = 12154,5 \text{ J}$$

$$\text{Till värmväxlare } A: \frac{12154,5}{12154,5 + 32917,5} = 0,27 = 27\%$$

Svar: a) 101,25 kJ, b) 27% till A.



$$\text{Alt: Energibalans: } 0 = Q + \int_{700}^{250} \sum N_i \cdot C_{pi} dT + R \cdot (-\Delta H_{rxn}) - \int_{250}^{T_{in}} \sum N_u \cdot C_{pu} dT$$

$$Q_A = \Delta T \sum C_{pi} n_i = (T_{in} - 250) (0,27 \cdot \frac{1}{2} \cdot 41,8 + 0,27 \cdot 2 \cdot 39,7 + 0,27 \cdot 1 \cdot 31,8) = 12155 \text{ J}$$

$$\Rightarrow T_{in} = 590,7 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$Q = Ut - In - R_{xn} = 45046 - 35730 + 92000 = 101316 \text{ J/mol } CS_2$$

PP12



$\text{CH}_4: 0 - 0,116 \cdot 0,825 + R_1 = 0 \quad \Rightarrow R_1 = 0,0957 \text{ mol}$


$\text{H}_2: 0 - 0,116 \cdot 0,016 + 3R_3 = 0 \quad \Rightarrow R_3 = 0,000619 \text{ mol}$

$\text{C}_2\text{H}_4: 0 - 0,116 \cdot 0,037 + R_2 = 0 \quad \Rightarrow R_2 = 0,004292 \text{ mol}$

Reagerad Aceton:  $R_1 + R_3 = 0,0963 \text{ mol} = 9,63\%$  av infödet.

Bildad keten:  $R_1 - 2R_2 = 0,0871 \text{ mol}$

Andel reagerad aceton som ger ketener:  $\frac{0,0871}{0,0963} = 90,45\%$ .



1.  $F_{NH_3}^3 = 0,75 \cdot F_{NH_3}^2$

# Frihetsgrader =

(2.  $F_{NH_3}^4 = 0,25 \cdot F_{NH_3}^2$ )

= # Variabler - # Balanser - # Sammansättn. - Hjälp samband  
- Räknebas


3.  $F_{N_2}^2 = 0,35 \cdot F_{N_2}^1$

	Reaktor	Separator	Splitter	Process	Tot
# Variabler	4+4+1=9	4+4+1=9	4+4+4=12	24+1=25	9
# Balanser	-4	-4	-4	-12	-4
Sammansättn.	-1	0	0	-3	-2
Hjälp samband					
1.	0	-1	0	-1	
3	-1	0	0	-1	
Räknebas	-1	-1	-1	-1	-1
	2	3	7	7	2



## Ideala reaktorer - molbalanser

(IRM) 4



$$c_{A,0} = 0,5 \text{ kmol/m}^3$$

$$c_{B,0} = 0,01 \text{ kmol/m}^3$$

$$k = 5,56 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 / \text{kmol} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$r_0 = k \cdot c_{A,0} \cdot c_{B,0} =$$

$$= 0,5 \cdot 0,01 \cdot 5,56 \cdot 10^{-3} \left\{ \frac{\text{kmol}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{kmol}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kmol} \cdot \text{s}} \right\} = 2,78 \cdot 10^{-5} \text{ kmol/m}^3 \cdot \text{s}$$

Vid  $t=0$  tillförs  $-\left(\frac{\partial N}{\partial t}\right) = (r_0 \cdot V) = 2,78 \cdot 10^{-5} \cdot 0,01 = 2,78 \cdot 10^{-4} \text{ mol/s}$  ämne B


Satsreaktorekvationen:  $v_j \cdot r = \frac{\partial c_j}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial c_A}{\partial t} = -1 \cdot r = -k \cdot c_A \cdot c_B$

$$\Rightarrow \int_{c_{A,0}}^{c_A} \frac{\partial c_A}{c_A} = -k \int_0^t c_B dt \Rightarrow \ln \frac{c_A}{c_{A,0}} = -k c_B t \quad \text{Lös ut } c_A = c_A(t)$$

$$c_A = c_{A,0} e^{-k c_B t} \quad t = 2h = 7200s \Rightarrow c_A = 0,5 \cdot e^{-k \cdot 0,01 \cdot 7200} = 0,335 \text{ kmol/m}^3$$

$$r_{2h} = k \cdot c_{A,2h} \cdot c_B = 1,86 \cdot 10^{-5} \text{ kmol/m}^3 \cdot \text{s}$$

Vid  $t=2h$  (7200s) tillförs  $\frac{\partial N_B}{\partial t} = r_{2h} \cdot V = 1,86 \cdot 10^{-4} \text{ mol/s}$  ämne B



$$c_{A0} = 20 \text{ kmol/m}^3, \quad c_{B0} = 0$$


$$\frac{\partial c_A}{\partial t} = -\frac{k c_A}{1 + K_A \cdot c_A} \quad \text{Separera och integrera.}$$

$$\Rightarrow \int_{c_{A0}}^{c_A} \frac{1 + K_A \cdot c_A}{c_A} dc_A = -k \int_0^t dt$$

$$\int_{c_{A0}}^{c_A} \frac{1}{c_A} dc_A + \int_{c_{A0}}^{c_A} K_A = -k \int_0^t dt \Rightarrow \ln \frac{c_A}{c_{A0}} + K_A (c_A - c_{A0}) = -k t$$

$$c_A = \frac{1}{2} c_{A0} \Rightarrow \frac{\ln\left(\frac{\frac{1}{2} c_{A0}}{c_{A0}}\right) + K_A \left(\frac{1}{2} c_{A0} - c_{A0}\right)}{-k} = t$$

$$\Rightarrow t = -\frac{\ln \frac{1}{2} - K_A \cdot \frac{1}{2} \cdot 20}{1,5} = 67,1 \text{ s}$$




$$\frac{\partial c_A}{\partial t} = -r = -k c_A \quad \text{Sep, Int} \Rightarrow \int_{c_{A,0}}^{c_A} \frac{dc_A}{c_A} = - \int_0^t dt$$

$$\Rightarrow \ln \frac{c_A}{c_{A,0}} = -t \Rightarrow c_A = c_{A,0} e^{-t}$$

$$X = \frac{\text{mol reagerat}}{\text{mol matet}} = 0,8 \quad ; \quad 0,2 c_{A,0} = c_{A,0} e^{-t} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ln 0,2 = -t \Rightarrow t = -\ln 0,2 = 1,609 \text{ s}$$



$$\dot{n} = \frac{P\dot{V}}{RT} = \frac{1013 \cdot 10^3 \cdot 2}{R \cdot (227 + 273)} = 487,2 \text{ mol/min}$$

$$F_A^1 = 195 \text{ mol/min} \quad ; \quad X_A^2 = 0,40 = \frac{\text{mol A reager}}{\text{mol A in}} \Rightarrow \text{mol A kvar, 2} = 0,6 \cdot F_A^1 = 117 \text{ mol/min}$$

$$F_B^1 = 292 \text{ mol/min} \quad \Rightarrow R_1 = 78 \text{ mol/min} \Rightarrow F_B^2 = 136 \text{ mol/min}$$

$$X_A^3 = 0,60 \Rightarrow \text{mol A kvar, 3} = 0,4 \cdot F_A^1 = 78 \text{ mol/min}$$

$$R_{\text{tot}} = 117 \text{ mol/min} \Rightarrow F_B^3 = F_B^1 - 2R_{\text{tot}} = 58 \text{ mol/min}$$

$$\begin{array}{lll} F_A^1 = 195 \text{ mol/min} & F_A^2 = 117 \text{ mol/min} & F_A^3 = 78 \text{ mol/min} \\ F_B^1 = 292 \text{ mol/min} & F_B^2 = 136 \text{ mol/min} & F_B^3 = 58 \text{ mol/min} \end{array}$$

Reaktor 1  $X_A = 0,4 \Rightarrow r = 20 \text{ mol/m}^3 \cdot \text{s} \quad \therefore F_A^1 = \frac{195}{60} = 3,248 \text{ mol/s}$

Materialbalans:  $0 = F_A^1 - F_A^2 + \nu_A \cdot r_1 \cdot V_{r,1} = F_A^1 - F_A^1(1 - X_{1,A}) = r_1 \cdot V_{r,1}$

$$\Rightarrow V_{r,1} = \frac{X_{1,A} \cdot F_A^1}{r_1} = 0,065 \text{ m}^3$$

Reaktor 2

Materialbalans:  $F_A^2 = F_A^1 \cdot (1 - 0,6) = r_2 \cdot V_{r,2} \quad r_2|_{X=0,6} = 10 \text{ mol/m}^3 \cdot \text{s}$

$$V_{r,2} = \frac{F_A^1(1 - 0,4) - F_A^1(1 - 0,6)}{r_2} = \frac{F_A^1(1 - 0,4 - 1 + 0,6)}{r_2} =$$

$$= \frac{3,248 \cdot 0,2}{10} = 0,065 \text{ m}^3$$

Svar:  $V_{r,1} = V_{r,2} = 0,065 \text{ m}^3$



$$C_{A0} = 2,20 \text{ kmol/m}^3 \quad \text{Inflöde: } 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \quad X_A = 0,7$$

$$\text{Parallellt flöde: } q_f = 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \quad \text{och } V_r = 1,6 \text{ m}^3$$

$$\text{MB: } F_A^0 - F_A^1 - 2R = 0, \quad R = r V_r = k C_A^2 V_r$$

$$\Rightarrow q_f C_{A0} - q_f C_A - 2k C_A^2 V_r = 0, \quad C_A = C_{A0} (1 - X_A)$$

$$\Rightarrow q_f C_{A0} - q_f C_{A0} (1 - X_A) - 2k C_{A0}^2 (1 - X_A)^2 V_r = 0$$

$$\Rightarrow k = \frac{q_f (1 - (1 - X_A))}{2 V_r C_{A0} (1 - X_A)^2} = \frac{4,42 \cdot 10^{-7}}{\text{m}^3/\text{mol} \cdot \text{s}}$$

$$\text{a) Tank 1 } C_{A0} = 2,2 \text{ kmol/m}^3, \quad V_r = 1,6 \text{ m}^3, \quad q_f = 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{MB: } F_A^0 - F_A^1 - 2R = 0$$

$$q_f C_{A0} - q_f C_A - 2k C_A^2 V_r = 0 \quad \Rightarrow X_A^1 = 0,6054$$

$$\text{Tank 2 } C_A^1 = 2,2 \cdot (1 - X_A^1) \text{ kmol/m}^3, \quad V_r = 1,6 \text{ m}^3, \quad q_f = 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{MB: } F_A^1 - F_A^2 - 2R = 0$$

$$q_f C_A^1 - q_f C_A^2 - 2k (C_A^2)^2 V_r = 0, \quad C_A^1 = C_{A0} (1 - X_A^1)$$

$$\Rightarrow q_f C_{A0} (1 - X_A^1) - q_f C_{A0} (1 - X_A^2) - 2k V_r (C_{A0} (1 - X_A^2))^2 = 0$$

$$\Rightarrow q_f (1 - X_A^1 - 1 + X_A^2) = 2k V_r C_{A0} (1 - X_A^2)^2 \quad \Rightarrow X_A^2 = 0,7851$$

$$\text{b) Satsreaktor } V = 2 \cdot 1,6 = 3,2 \text{ m}^3, \quad q_f = 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}, \quad C_{A0} = 2200 \text{ mol/m}^3$$

$$t_{\text{cykel}} = t_{\text{reak}} + 15,60, \quad t_{\text{cykel}} = \frac{V_r}{q_{\text{tot}}/2} = \frac{1,6}{0,8 \cdot 10^{-3}/2} = 4000 \text{ s}$$

$$\Rightarrow t_{\text{reak}} = 4000 - 15,60 = 3100 \text{ s}$$

$$\frac{dc_A}{dt} = -v \cdot r = -v \cdot k C_A^2, \quad \text{sep. int} \Rightarrow \int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{1}{C_A^2} dC_A = -2k \int dt \quad \begin{array}{l} \text{Integrera från} \\ 0 \rightarrow t \\ 0 \rightarrow C_A \end{array}$$

$$\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{1}{C_A^2} dC_A = -2kt \Rightarrow \left[ \frac{1}{C} \right]_{C_{A0}}^{C_A} = 2kt \Rightarrow \frac{1}{C_A} - \frac{1}{C_{A0}} = 2kt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_A} = 2kt + \frac{1}{C_{A0}} \Rightarrow C_A = \frac{1}{2kt + \frac{1}{C_{A0}}} = \left( 2 \cdot k \cdot 3100 + \frac{1}{2200} \right)^{-1} = 313 \text{ mol/m}^3$$

$$X_A = \frac{(C_{A0} - C_A)}{C_{A0}} = 1 - \frac{C_A}{C_{A0}} = 1 - \frac{313}{2200} = 0,8577$$


$$\text{Svar a) } X_A = 0,7851 \quad \text{b) } X_A = 0,8577$$



$$r = k C_{\text{PH}_3}, \quad k = 10^{-3}/s \quad (650^\circ\text{C})$$



Hur stor tubreaktor krävs för att  
vid 4,6 bar, 650°C få  $X=0,80$   
vid  $Q_p = 2 \text{ mol/h}$



$$C_A = \frac{N_A(x)}{N_{\text{tot}}(x)} \frac{P}{RT}$$

$$F_A^0 (1 - X_A) - F_A^0 (1 - X_A - dX_A) + r_A \cdot r \cdot dV_r = 0$$

$$\Rightarrow F_A^0 \cdot dX_A = 4k \cdot C_A \cdot dV_r \quad (1)$$

$$C_A = \frac{P_A}{RT} = \frac{F_A}{F_{\text{tot}}} \cdot \frac{P_{\text{tot}}}{RT} \quad \text{Behöver bestämma } F_{\text{tot}}$$

$$F_A = F_A^0 (1 - X_A)$$

$$F_B = \frac{1}{4} \cdot F_A^0 \cdot X_A$$

$$F_C = \frac{6}{4} F_A^0 \cdot X_A$$

$$F_{\text{tot}} = F_A^0 - F_A^0 X_A + \frac{1}{4} F_A^0 X_A + \frac{6}{4} F_A^0 X_A = F_A^0 + F_A^0 X_A \cdot \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow C_A = \frac{F_A^0 (1 - X_A)}{F_A^0 (1 + \frac{3}{4} X_A)} \cdot \frac{P_{\text{tot}}}{RT} \quad \text{Sätts in i (1):}$$

$$F_A^0 dX_A = 4k \frac{(1 - X_A)}{1 + \frac{3}{4} X_A} \cdot \frac{P_{\text{tot}}}{RT} dV_r$$

Separera och integrera:

$$\int_0^{0,8} \frac{dX_A}{\frac{1 - X_A}{1 + \frac{3}{4} X_A}} = \frac{4k P_{\text{tot}}}{F_A^0 RT} \int_0^V dV_r \Rightarrow V_r = \frac{F_A^0 RT}{4k P_{\text{tot}}} \int_0^{0,8} \frac{1 + \frac{3}{4} X_A}{1 - X_A} dX_A =$$

$$= \frac{F_A^0 RT}{4k P_{\text{tot}}} \int_0^{0,8} \left( \frac{1}{1 - X_A} + \frac{\frac{3}{4} X_A}{1 - X_A} \right) dX_A \stackrel{(*)}{=} \frac{F_A^0 RT}{4k P_{\text{tot}}} \cdot 2,2165 = 5,137 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$


Svar:  $V_r = 5,14 \text{ dm}^3$

$$\begin{aligned} (*) &= \int_0^{0,8} \frac{1}{1-x} + \frac{\frac{3}{4}x}{1-x} dx = \left[ -\ln(1-x) + \frac{3}{4} \cdot \left( \frac{x}{-1} - \frac{1}{(-1)^2} \ln(1-x) \right) \right]_0^{0,8} = \\ &= \left[ -\frac{3}{4}x - (\ln(1-x) - \frac{3}{4} \ln(1-x)) \right]_0^{0,8} = \left[ -\frac{3}{4}x - 1,75 \ln(1-x) \right]_0^{0,8} = \\ &= \left( -\frac{3}{4} \cdot 0,8 - 1,75 \ln(1-0,8) \right) - (0-0) = 2,2165 \end{aligned}$$



Inflöde: 8 vol%  $\text{SO}_2$ , 12 vol%  $\text{O}_2$  och 80 vol%  $\text{N}_2$

$$X_{\text{SO}_2} = 0,08$$



Materialbalans över kontrollvolymen  $dV$ :

$$F_{\text{SO}_2}^0 (1 - X_{\text{SO}_2}) - F_{\text{SO}_2}^0 (1 - (X_{\text{SO}_2} + dX_{\text{SO}_2})) - r dV_r = 0$$


$$F_{\text{SO}_2}^0 (1 - X_{\text{SO}_2} - 1 + X_{\text{SO}_2} + dX_{\text{SO}_2}) - r dV_r = 0$$

$$F_{\text{SO}_2}^0 dX_{\text{SO}_2} - r dV_r = 0 \quad \Rightarrow \quad V_r = F_{\text{SO}_2}^0 \cdot \int_0^{0,6} \frac{dX_{\text{SO}_2}}{r} \quad ? \quad V_r \text{ är vikten av katalysatorn. ?} \quad (1)$$

$$F_{\text{SO}_2}^0 = ? \quad Y_{\text{SO}_2}^{\text{vikt}} = \frac{0,08 \cdot 64}{0,08 \cdot 64 + 0,12 \cdot 32 + 0,8 \cdot 28} = 0,1633$$

$$F_{\text{SO}_2}^0 = 0,1633 \cdot 2 \text{ kg/s} = 0,3265 \text{ kg/s} = \frac{0,3265}{64 \cdot 10^{-3}} = 5,1020 \text{ mol/s}$$

$$\int_0^{0,6} \frac{1}{r} dX_{\text{SO}_2} = \sum_{i=1}^6 A_i$$



$$A_1 = 0,1 \cdot 24 + 0,1 \cdot (34 - 24) / 2 = 2,9 \text{ kg s/mol}$$

$$A_2 = 0,1 (34 + \frac{1}{2} (53 - 34)) = 4,35 \text{ kg s/mol}$$

$$A_3 = 0,1 (53 + \frac{1}{2} (78 - 53)) = 6,55 \text{ kg s/mol}$$

$$A_4 = 0,1 (78 + \frac{1}{2} (111 - 78)) = 9,45 \text{ kg s/mol}$$


$$A_5 = 0,1 (111 + \frac{1}{2} (167 - 111)) = 13,9 \text{ kg s/mol}$$

$$A_6 = 0,1 (167 + \frac{1}{2} (250 - 167)) = 20,85 \text{ kg s/mol}$$

$$\Rightarrow \int_0^{0,6} \frac{1}{r} dX_{\text{SO}_2} = 2,9 + \dots + 20,85 = 58 \text{ kg s/mol}$$

$$(1) \text{ ger: } V_r = F_{\text{SO}_2}^0 \cdot \int_0^{0,6} \frac{1}{r} dX_{\text{SO}_2} = 5,1020 \cdot 58 = \left\{ \frac{\text{kg} \cdot \text{s}}{\text{mol}} \cdot \frac{\text{mol}}{\text{s}} \right\} = \underline{296 \text{ kg}}$$

(RD) 9 Tubreaktor, 3,3 cm diameter, 80 cm lång.



$$F_{A0} = 3,16 \cdot 10^{-4} \text{ mol/s} \Rightarrow X_A = 0,13$$

$$F_{A0} = 1,33 \cdot 10^{-4} \text{ mol/s} \Rightarrow X_A = 0,24$$

$$F_{A0} = 0,682 \cdot 10^{-4} \text{ mol/s} \Rightarrow X_A = 0,35$$

$$r = r(C_A)$$

$$r = k \cdot C_A \text{ eller } r = k \cdot C_A^2$$

$$V = \pi r^2 \cdot l = \pi \cdot \left(\frac{0,033}{2}\right)^2 \cdot 0,8 = 0,00068 \text{ m}^3$$

$r = k C_A^2$  - Testa andra ordningen

$$F_A^0(1-X_A) - F_A^0(1-X_A-dX_A) - r dV_r = 0, \quad r = k C_A^2$$

$$F_A^0 dX_A = k C_A^2 dV_r$$

$$C_A = \frac{P_A}{RT} = \frac{F_A}{F_{\text{tot}}} \cdot \frac{P_{\text{tot}}}{RT}$$

$$F_A = F_{A0}(1-X_A)$$

$$F_B = F_A^0 \cdot X_A$$

$$F_C = F_A^0 \cdot X_A$$

$$F_{\text{tot}} = F_{A0}(1-X_A + X_A + X_A) = F_{A0}(1+X_A)$$

$$\Rightarrow C_A = \frac{F_{A0}(1-X_A) \frac{P}{RT}}{F_{A0}(1+X_A) \frac{P}{RT}} = \frac{(1-X_A)}{(1+X_A)} \frac{P}{RT}$$

$$\Rightarrow F_{A0} dX_A = k \left( \frac{1-X_A}{1+X_A} \frac{P}{RT} \right)^2 dV_r \quad \text{Sep Int}$$

$$\int_0^{X_A} \frac{(1+X_A)^2}{(1-X_A)^2} dX_A = \frac{k P^2}{F_{A0} R^2 T^2} \int_0^V dV_r \Rightarrow k = F_{A0} \frac{R^2 T^2}{P^2 V} \int_0^{X_A} \frac{(1+X_A)^2}{(1-X_A)^2} dX_A$$

$$\text{Försök 1: } k = C_1 \cdot 3,16 \cdot 10^{-4} \cdot \int_0^{0,13} \frac{(1+X_A)^2}{(1-X_A)^2} dX_A = 5,39 \cdot 10^{-5} \text{ C,}$$

$$\text{Försök 2: } k \Big|_{X_A=0,24, F_{A0}=1,33 \cdot 10^{-4} \text{ mol/s}} = 5,39 \cdot 10^{-5} \text{ C,} \quad \text{Samma} \Rightarrow \text{Rätt!}$$


$$\text{Försök 3: } k \Big|_{X_A=0,35, F_{A0}=0,682 \cdot 10^{-4} \text{ mol/s}} = 5,32 \cdot 10^{-5} \text{ C,} \quad \text{Samma !!!}$$

$$C_1 = \frac{R^2 T^2}{P^2 V} = 6,157 \Rightarrow k = 6,157 \cdot 5,39 \cdot 10^{-5} = 3,32 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Enhet: } k = r \cdot \frac{1}{C_A^2} = \frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}} \cdot \left(\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}\right)^2 = \frac{\text{mol} \cdot \text{m}^3}{\text{m}^3 \cdot \text{s} \cdot \text{mol}^2} = \frac{\text{m}^3}{\text{s} \cdot \text{mol}}$$

$$\text{Svar: } k = 3,32 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{mol}$$

(1RV) 3



a) Materialbalans över reaktorn:

$$\begin{aligned}
 \text{A: } F_A^0 - F_A^1 - R &= 0 & \Rightarrow R &= 5 \text{ mol/s} \\
 \text{B: } F_B^0 - F_B^1 - 3R &= 0 & \Rightarrow F_B^1 &= F_B^0 - 3R = 100 - 15 = \underline{85 \text{ mol/s}} \\
 \text{C: } F_C^0 - F_C^1 + 2R &= 0 & \Rightarrow F_C^1 &= 2R = \underline{10 \text{ mol/s}}
 \end{aligned}$$

b) Beräkna  $k$  vid 400 K  $R = rV = k C_A C_B V$  (1)

Koncentrationerna beräknas vid utflödet.

$$C_A = \frac{F_A^1}{\sum F^1} \cdot \frac{P}{RT} = \frac{5}{100} \cdot \frac{101325}{8,3145 \cdot 400} = 1,5233 \text{ mol/m}^3$$

$$C_B = \frac{F_B^1}{\sum F^1} \cdot \frac{P}{RT} = \frac{85}{100} \cdot \frac{101325}{8,3145 \cdot 400} = 25,8965 \text{ mol/m}^3$$

$$(1) \Rightarrow k = \frac{R}{C_A C_B \cdot V} = 0,127 \left\{ \frac{\text{mol}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{mol}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{mol}} \cdot \frac{1}{\text{m}^3} \right\} = 0,127 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{mol}$$



c) Bestäm inflödestemperaturen. Värmebalans

$$0 = \sum_{\text{in}} N_i \int_{T_{\text{ref}}}^{T_{\text{in}}} c_{p,i} dT - \sum_{\text{ut}} N_i \int_{T_{\text{ref}}}^{T_{\text{ut}}} c_{p,i} dT + \sum_{\text{prod}} R_j (-\Delta H_{\text{rxn},j}(T_{\text{ref}})) , T_{\text{ref}} = 298 \text{ K}$$

$$0 = (T_{\text{in}} - 298)(10 \cdot 30 + 100 \cdot 25) - (400 - 298)(5 \cdot 30 + 85 \cdot 25 + 10 \cdot 40) + 40000 R$$

$$\Rightarrow T_{\text{in}} = 324 \text{ K}$$

(IRV)4



$$k = \exp\left(34,34 - \frac{34222}{T}\right)$$

$$F'_A (1-X) - F'_A (1-X-dX) - r dV_r = 0$$

$$F'_A dX = r dV_r = -k c_A dV_r \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} F_A &= F'_A (1-X) \\ F_B &= F'_A X \\ F_C &= F'_A X \end{aligned} \right\} c_A = \frac{F'_A (1-X)}{F'_A (1+X)} \cdot \frac{P}{RT}$$

$$F'_A dX = k(T) \cdot \frac{(1-X)}{(1+X)} \cdot \frac{P}{RT} dV_r$$

Värmebalans:  $Q_{in} - Q_{ut} + Q_{reak} + Q_{värm} = 0$

$$Q_{in} = (T - T_{ref}) (F'_A (1-X) \cdot c_{p,A} + F'_A X \cdot c_{p,B} + F'_A X \cdot c_{p,C})$$

$$Q_{ut} = (T + dT - T_{ref}) (F'_A (1-X-dX) \cdot c_{p,A} + F'_A (X+dX) c_{p,B} + F'_A (X+dX) c_{p,C})$$

$$Q_{reak} = F'_A \cdot dX_A \cdot (-\Delta H_{rxn})$$

$$Q_{värm} = U \cdot a \cdot (T_a - T) dV_r$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \dots \Rightarrow F'_A dX_A (-\Delta H_{rxn} - (-c_{p,A} + c_{p,B} + c_{p,C}) (T - T_{ref})) + U \cdot a \cdot (T_a - T) dV_r &= \\ &= (F'_A c_{p,A} + F'_A X_A (-c_{p,A} + c_{p,B} + c_{p,C})) dT \end{aligned}$$

Sätt in uttrycket för  $dV_r$  (1) i detta uttryck...

$$\Rightarrow \frac{dX_A}{dV_r} = k \frac{(1-X_A)}{F'_A (1+X_A)} \cdot \frac{P}{RT} \quad \Rightarrow \quad dX_A = k \cdot \frac{(1-X_A)}{F'_A (1+X_A)} \cdot \frac{P}{RT} dV_r$$

Mha ovanstående ekv kan vi ta fram en tabell:

$V_r$	$X$	$T$	$\Delta X$	$\Delta T$
0	0	1035	0,199	..
0,1	0,199	959,7	0,01	..
0,2	0,199	1022,2	0,08	..
0,3	0,271	1015,1	0,05	..
0,4	0,326	1028,2	0,07	..
0,5	0,400	1024,1	0,05	..

Och sedan plotta!